




34E37-202, Lo 406 247 ЦУ

Ra10



1. Неозначените гранични отклонения в средна допускова зона по ISO 2768 - m.
2. Термообработка по А - ТВЧ h 1... 1,5 mm HRC 45 ... 50

				Мащаб 1:1	Маса 0,75	 ISO 1302	Прът Ø 50 EN 10060 Стомана EN 10277-2_E335GC+N (1.0543+N) EN 10204-3.1 11600.9 CSN 41 1600
				Лист 1/1	Ел.лок.серия 44 и 45 Мех.спир.-лост преден л/д поз.34 68E37-2, Lo 001 859		БОЛТ Ø45 - 62
1	ЗИ 006-21	<i>ВП</i>	03.21				
Изм.	Опис	Подпис	Дата				
Разр.	SKODA	<i>В</i>	01.73				
Пров.	Петрунова	<i>ВП</i>	03.21				
Р-л ОРЛ	Иванов	<i>СУ</i>	03.21	"БДЖ - ТП" ЕООД Дирекция "РЛ и ТВ" Отдел "Ремонт на локомотиви"		34E37-202 Lo 406 247 ЦУ	
Директор	Иванов	<i>СУ</i>	03.21				