


Ø40 r6	+0,050 +0,034	Ø40,050 Ø40,034
Ø30 H11	+0,130 0,000	Ø30,130 Ø30,000



Чертожен №	Ø D, mm
52E51 - 16, Lo 415 731 ЦУ	Ø40 r6 (+0,050 +0,034)
52E51 - 16 p, Lo 415 731p ЦУ	Ø44 ±0,5

1. Неозначените гранични отклонения в средна допускова зона по ISO 2768 - m.
2. Термообработка по А - HRC 40...45.
3. Неозначените фаски - 1x45°

				Масщаб 1:1	Маса 0,042		Трб Ø45x10 БДС 6007-80 Стомана EN 10277-2 -E335GC (1.0543) EN 10204-3.1 11600.0 CSN 41 1600
				Лист 1/1	Ел.лок.серия 44 и 45 Буксово окачване амортисьор TBS55.12 п.9 в 68E20-1, Lo 001918/a		ВТУЛКА Ø40/30 - 18
1	ЗИ 006-21	ВП	03.21	Изм.	Опис	Подпис	Дата
Разр.	SKODA	У	01.73	Пров.	Петрунова	ВП	03.21
Р-л ОРЛ	Иванов	СУ	03.21	Директор	Иванов	СУ	03.21
				"БДЖ - ТП" ЕООД Дирекция "РЛ и ТВ" Отдел "Ремонт на локомотиви"			52E51 - 16 p Lo 415 731p ЦУ