



52E51-13, Lo 304 063 ЦУ

Ra10



1. Неозначените гранични отклонения в средна допускова зона по ISO 2768 - m.
2. Термообработка по А - ТВЧ h 1... 0,8 mm HRC 45 ... 50.

				Мащаб 1:1	Маса 0,77		Прът Ø 50 EN 10060 Стомана EN 10083-2 - C45+N (1.0503+N) EN 10204-3.1 12050.4 CSN 41 2050
				Лист 1/1	Ел.лок.серия 44 и 45 Буксово окачване - аморт.ТBS55.12 поз.8 68E20-1, Lo 001 918/a		БОЛТ Ø45/30 - 140
1	ЗИ 006-21	ВП	03.21				
Изм.	Опис	Подпис	Дата				
Разр.	SKODA	В	01.73				
Пров.	Петрунова	ВП	03.21				
Р-л ОРЛ	Иванов	СУ	03.21				
Директор	Иванов	СУ	03.21				
				"БДЖ - ТП" ЕООД Дирекция "РЛ и ТВ" Отдел "Ремонт на локомотиви"			52E51-13 Lo 304 063 ЦУ