



1. Неозначените гранични отклонения в средна допускова зона по ISO 2768 - m.
2. Термообработка по А - ТВЧ h=1 ... 1,5 mm HRC 46...58.

				Мащаб 1:1	Маса 0,95	 ISO 1302	Прът Ø45 БДС EN 10060:05
							Стомана EN 10277-2 - E335GC+N (1.0543+N)
							EN 10204-3.1 11600.9 CSN 41 1600
				Лист 1/1	Ел.лок.серия 44 и 45 Мех.спирачка-траверса п.33 в 68E37-2, Lo 001 859		БОЛТ Ø40 - 98
1	ЗИ 006-21	<i>ВЛ</i>	03.21				
Изм.	Опис	Подпис	Дата				
Разр.	SKODA	<i>У</i>	09.76				
Пров.	Петрунова	<i>ВЛ</i>	03.21				
Р-л ОРЛ	Иванов	<i>СУ</i>	03.21	"БДЖ - ТП" ЕООД Дирекция "РЛ и ТВ" Отдел "Ремонт на локомотиви"		34E37-49 Lo 59 491 ЦУ	
Директор	Иванов	<i>СУ</i>	03.21				