



Чертожен №	Ø D, mm
31E37-34, Lo 102 600 ЦУ	Ø55 r6 $\left( \begin{smallmatrix} +0,060 \\ +0,041 \end{smallmatrix} \right)$
31E37-34 p, Lo 102 600 p ЦУ	Ø64 ±0,5

1. Неозначените гранични отклонения в средна допускова зона по ISO 2768 - m.
2. Термообработка по А - HRC 40...45.
3. Неозначените фаски - 1x45°.

				Мащаб	Маса		Трб Ø60x10 БДС 6007-80	
				1:1	0,17	ISO 1302	Стомана EN 10277-2 - E335GC (1.0543)	
							11600.0 CSN 41 1600	
							St6sp GOST 380-88	
				Лист	Ел.лок.серия 44 и 45 ЛСС-конзола рама на талига п.31 в 68E13-1, Lo 001924		<b>ВТУЛКА</b> <b>Ø60/50 - 25</b>	
			1/1					
1	ЗИ 006-21	<i>ВП</i>	03.21					
Изм.	Опис	Подпис	Дата	<b>"БДЖ - ТП" ЕООД</b> <b>Дирекция 'РЛ и ТВ'</b> <b>Отдел "Ремонт на локомотиви"</b>				<b>31E37-34 p</b> <b>Lo 102 600 p ЦУ</b>
Разр.	SKODA	<i>У</i>	09.76					
Пров.	Петрунова	<i>ВП</i>	03.21					
Р-л ОРЛ	Иванов	<i>СУ</i>	03.21					
Директор	Иванов	<i>СУ</i>	03.21					