



Чертожен №	Ø D, mm
34E37-62 , Lo 59 545 ЦУ	Ø50 r6 $\left(\begin{smallmatrix} +0,050 \\ +0,034 \end{smallmatrix} \right)$
34E37-62p , Lo 59 545p ЦУ	Ø54 ±0,5

1. Неозначените гранични отклонения в средна допускова зона по ISO 2768 - m.
2. Термообработка по А- HRC 40...45.
3. Неозначени фаски - 1x45°.

				Мащаб	Маса		Трб Ø54x10 БДС 6007-80	
				1:1	0,28	EN 1032	Стомана EN 10277-2 -E335GC+N (1.0543+N)	
							11600.4 CSN 41 1600	
							St6sp GOST 380-88	
				Лист	Ел.лок.серия 44 и 45		ВТУЛКА	
				1/1	Мех. сп.система-лост преден			
					калодкодържател п.12			
1	ЗИ 006-21	<i>ВП</i>	03.21		68E37-3, Lo 59545		Ø50/40 - 40	
Изм.	Опис	Подпис	Дата					
Разр.	SKODA	<i>В</i>	02.73	"БДЖ - ТП" ЕООД Дирекция "РЛ и ТВ" Отдел "Ремонт на локомотиви"				34E37-62p Lo 59 545p ЦУ
Пров.	Петрунова	<i>ВП</i>	03.21					
Р-л ОРЛ	Иванов	<i>СУ</i>	03.21					
Директор	Иванов	<i>СУ</i>	03.21					