



1. Неозначените гранични отклонения по клас на точност среден $\pm t/2$ БДС 14.999-80.
2. Неозначените фаски $1 \times 45^\circ$.
3. Термообработка по А - ТВЧ $t=0,8...1,2$, НРС 4.5...50.

